



CRUX

1071050; 1071051; 1071130; 1075163; 1075162; 1077978;
1077980; 1062912; 1064334; 1063634; 1071048; 1071049;
1071129; 1075159; 1075160; 1075161; 1080987; 1071046;
1071047; 1071128; 1075158; 1077981; 1086111; 1071054;
1071131; 1077976; 1077977; 1070798; 1071045; 1071127;
1086110


NARA

1071104; 1071105; 1071106; 1075178; 1078062; 1062913;
1063636; 1064362; 1071101; 1071102; 1071103; 1075176;
1075177; 1078063; 1089901; 1086397; 1071093; 1071100;
1075174; 1075175; 1071088; 1071090; 1075173; 1085477;
1085479

NEMO

1071120; 1071121; 1071122; 1075166; 1075167; 1075168;
1089748; 1075169; 1062916; 1064364; 1063638; 1071123;
1071124; 1075170; 1071125; 1075171; 1075172; 1080254;
1086109

Fabricant: Lanex a.s, division Singing Rock
Date de production: octobre 2010 à mai 2011
Problème : malfaçon en production entrainant une
résistance inférieure à celle désirée de la sangle
ventrale du baudrier.
Voir image :



A ce jour il n'y a eu aucun problème mettant en
cause la sécurité de l'utilisation en usage normal.
Mais Singing Rock, dans un souci de qualité et de
potentialité de problème agit pro activement en
rappelant tous les baudriers.
De même Singing Rock a décidé d'améliorer les
coutures de ces 3 baudriers.
Afin d'éviter tout problème, merci de retourner tous
les baudriers en votre possession à votre revendeur,
ils seront échangés dans les meilleurs délais.
Pour toute interrogation que vous pouvez avoir,
vous pouvez appeler le distributeur :
AMWEAR au 04 75 45 39 41

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit
Singing Rock et vous présentons nos excuses pour
tout problème occasionné par cette malfaçon.